


Dreiig Jahre Kmmerling-PVC-Fensterprofile im Einsatz, 1996 Kmmerling Verffentlichung


1966 – 1996. Dreiig Jahre Hamm-Westtnnen.

Die Architekten setzen auf ein damals vllig neues Material fr Fenster: Ku

1966 entschloss sich das Architektenbro Prof. Graupner in Hannover auf Wunsch des Bauherren zu einem aus damaliger Sicht bemerkenswerten Schritt, der sich heute als richtungsweisend darstellt: Es setzte bei dem Bau von Werkswohnungen fr einen internationalen Chemiekonzern auf eine innovative Konstruktion der Fenster und Fenster-Tr-Elemente – auf den neuartigen Rahmenwerkstoff PVC-Kunststoff,verstrkt durch eingeschobene Stahlprofile. KMMERLING fertigte zu diesem Zeitpunkt bereits seit ber zehn Jahren Kunststoff-Rolladen-Systeme, war aber mit den zwischenzeitlich entwickelten Fensterprofilen noch nicht an die ffentlichkeit getreten. Die offizielle Vorstellung erfolgte 1967 auf der Constructa. Insofern fhren die Fenster aus Hamm-Westtnnen tatschlich auf die »Vor-Zeit« der KMMERLING-Systeme zurck. Die Werkzeuge, mit denen die 580 Fenster bzw. Fenster-Tr-Elemente gefertigt wurden, stammten aus der »Grnder-Generation«. Deshalb ist auch die damals vollbrachte handwerkliche Leistung hervorzuheben.



Museal
Josef Rttger hat das 1966 eingesetzte – und heute museale – erste Gert zum Verschweien der Profilecken als Erinnerung an diesen ersten richtungsweisenden Auftrag aufbewahrt.





KÖMMERLING®

nststoff.



Typisches Architekturbild der 70er Jahre

1966 beginnend, wurden für leitende Angestellte des Chemiekonzerns DuPont in Hamm-Westtünnen Werkswohnungen erbaut. Insgesamt handelt es sich um vier in loser Formation stehende Blockbauten mit insgesamt 98 Wohneinheiten. Die Gebäude folgen im gesamten Habitus und mit guter Gliederung durch die markanten Treppenhäuser dem die 70er Jahre kennzeichnenden Baustil. Die Fassaden sind durch unterschiedliche Verkleidungen von teilweise fein strukturierter Oberfläche belebt. Die zeittypisch großen Fensteröffnungen sind hier jedoch asymmetrisch gegliedert und steigern so die optische Qualität des Gebäudes ebenso wie den Nutzungskomfort für die Bewohner. In den 90er Jahren wurden die Mietwohnungen zunehmend in Eigentumswohnungen umgewandelt. Im Zuge dieser Veränderung wurden die noch einfach verglasten Fenster bei originaler Erhaltung von Rahmen und Flügel mit zeitgemäßen Isoliergläsern ausgestattet.



Viel Vertrauen in die neue Technologie

Ebenfalls im Stil der 70er Jahre sind die zu den Balkonen führenden Fenster-Tür-Elemente gegliedert, wiederum mit charakteristischer Teilung. Die nahezu fünf Meter breiten Bauelemente zeigen das Vertrauen von Bauherren, Architekten und Fensterherstellern in die aufkommende Technologie der Kunststoff-Fenster, die sich zunehmend gegen herkömmliche Materialien durchsetzte. Bemerkenswert ist die auffällig geringe Ansichtenbreite der KÖMMERLING-Profile in der Frühphase der Kunststoff-Fenster.




Komfortabel, aber noch beidhändig

Der Komfort der Dreh-Kipp-Fenster entsprach bereits heutigen Vorstellungen und Gewohnheiten, wenn auch noch eine beidhändige Bedienung notwendig war. Bei den Beschlägen handelte es sich noch nicht um die erst später entwickelten originären Kunststoff-Fenster-Beschläge, vielmehr hatte man in der Anfangszeit einfach die Zubehör-Technologie der Holzfenster übernommen. Rechts unten der große Umlenkhebel, in der Mitte die Schließhalter der antiquierten, aber voll funktionsfähigen Beschläge.

1966 – 1996. Dreißig Jahre Hamm-Westtünen.

Aus der Urzeit der Kunststoff-Fenster – auch nach einer Generation noch



Die Bildfolge zeigt die Demontage der Prüffenster im 2. Stock eines Wohnblocks. Die gutachterliche Untersuchung erfolgte im Prüflabor.

Bei der Untersuchung der Prüffenster aus 1966 ist hervorzuheben, dass nicht Maßstäbe aus der Einbauzeit zum Leistungsvergleich herangezogen wurden, sondern die 1996 zur Zeit des Ausbaus geltenden Normen und Verarbeitungsrichtlinien. Dabei erwies sich ein so kritischer Wert wie der Fugendurchlass-Koeffizient als lediglich 15% höher als in der geltenden Norm vorgeschrieben, die bei Staudruck auftretende Verformung des immerhin 2100 mm breiten Prüffesters zeigte sich sogar als völlig unbedenklich. Eine werkstoffliche Untersuchung des 30 Jahre alten Prüffesters aus KÖMMERLING-Profilen erbrachte in ihren thermischen und mechanischen Eigenschaften wie Kerbschlagzähigkeit, Elastizitätsmodul und Eckenfestigkeit praktisch unveränderte Werte. Auch wurden im Laufe der Zeit keine Stoffe aus der PVC-Matrix ausgewaschen. Diese Ergebnisse gewinnen vor dem historischen Umfeld besondere Bedeutung. Erste Prüfnormen für derartige Fenster erschienen erst 1973, sieben Jahre nach Einbau in Hamm-Westtünen.





KÖMMERLING®

Kömmerring voll im Einsatz.

Fakten im Detail

Prüfbericht-Nr.: E 5906 3/99

2) Aufgabenstellung


Ausweislich der Beauftragung ist zu untersuchen ... inwieweit Unterscheidungskriterien an Kunststoff-Fenstern, System Kömmerring, nach mehr als 30-jähriger zeitlicher Nutzung, und Kunststoff-Fenstern, die dem aktuellen Stand aus Verordnungen, Normung, Ausführungsrichtlinien, -empfehlungen und Verarbeitungsvorschriften entsprechen, nachweisbar sind. Dem Untersuchungsablauf sowie der zu erstellenden Expertise lagen die aktuellen und einschlägigen Normen und Richtlinien zugrunde. Insbesondere gelten:

- DIN 18 055 – Fenster; Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung, Anforderungen und Prüfung – Ausgabe Oktober 1981,
- DIN EN 86 – Prüfverfahren für Fenster. Prüfung der Schlagregendichtheit unter statischen Druck – Ausgabe Januar 1981,
- DIN EN 42 – Prüfverfahren für Fenster. Prüfung der Fugendurchlässigkeit – Ausgabe Januar 1981,
- DIN EN 77 – Prüfverfahren am Fenster, Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei Wind – Ausgabe Januar 1981. ...


3) Handlungen am Objekt

Das von der Antragstellerin delegierte Unternehmen hatte den Termin für die De- und Remontagearbeiten der Elemente auf Mittwoch, den 10.07.96, am Objekt ... Hamm-Westtünnen, avisiert. ...

Stellungnahme:



Hervorzuheben ist, dass der visuelle Eindruck des Rahmenwerkstoffes PVC, hart, unter Berücksichtigung einer > 30-jährigen Nutzung noch recht gut war. Das heißt, das ... Aussehen des Rahmenwerkstoffes (Witterungs-, Licht- und Farbbeständigkeit) war kaum geschmälert. ...



Der visuelle Vergleich eines ebenfalls vor mehr als 30 Jahren hergestellten und montierten Fensterelementes aus dem seinerzeit dominanten Werkstoff Holz ... lässt erkennen, dass der vor mehr als 30 Jahren mit einem noch relativ jungen und neuen Rahmenwerkstoff ... gewählte Weg der richtige war und mittlerweile für die Branche ... richtungweisend wurde.

Albersloh, den 1. Oktober 1999

Theodor Rüschoff
Der Sachverständige
Ing. grad. VDI Theodor Rüschoff



Historische Merkmale

Raumseitig deutlich sichtbar ist die noch röhrengeführte Blendrahmendrainage zur Entwässerung des Rahmenfalzes. Erkennbar ist auch die im Rahmenüberschlag angeordnete Dichtung sowie ein heute nicht mehr gebräuchlicher Schließhalter.




Wetterseitige Glasleiste

Nicht nur für Fachleute ist die hier auch wetterseitig angebrachte Gashalteleiste sofort auffällig. Die Verglasung ist noch mit plastischem, heute versprödetem Kitt befestigt. An der Unterseite des Flügelüberschlages ist die umlaufende Dichtung erkennbar.



Herkömmliche Drainage

Auf dem Flügel ist das außenseitige Wasserabweisprofil (Wetterschenkel) zur Ableitung des im kritischen Horizontalbereich anfallenden Niederschlagswasser sichtbar. Gezeigt wird auch das ebenfalls wetterseitig nach außen geführte Drainageröhrchen.



Moderne Stahlarmierungen

An den verzinkten C-förmigen Stahlarmierungen des Prüf Fensters hat sich während der 30-jährigen Nutzung keine nennenswerte Korrosion entwickeln können. Wie in anderen untersuchten Fällen wurde der eingeschlossene Stahl vor Schaden bewahrt.